


EDIFICACIONES CATALOGADAS



**SITUACIÓN :**

C/Real de la Plaza Nº17 esquina C/Alcalde Isaac Domínguez Nº1

**SECTOR Y ORDENANZA. AMBIENTE AL QUE PERTENECE :**

Sector 1. Ambiente de Acceso. Plaza del Muro Nuevo.

**OBJETO DE CATÁLOGO :**

Tipología de viviendas entremedianeras, en esquina.

**PAPEL EN LA TRAMA URBANA :**

Integrado en el principal acceso al núcleo histórico de la villa.

**REGIMEN DE PROPIEDAD :**

Privado. D.Sebastián Nuez González y Dña. Mª del Pino Quintana Medina

**ESTADO :**

CERRAMIENTO	Color dominante blanco sobre paramentos y gris sobre recercados y molduras.
ZÓCALOS	Zócalo de protección pintado de gris.
BALCONES	Balcón con balaustres de madera, de cierta calidad.
CARPINTERÍA	Toda la carpintería de madera en puertas y ventanas.
ORNAMENTOS	Molduras, cornisas y recercados de escaso valor compositivo respecto al conjunto.
CUBIERTA	Cubierta en buen estado.
ALTURA	Dos plantas.

**GRADO DE PROTECCION ( ART. 45, Ley 4/1999 )**

AMBIENTAL : Protege el conjunto del ambiente urbano y la tipología de los inmuebles.

**TIPO DE INTERVENCIÓN (ART. 46, Ley 4/1999)**

REHABILITACIÓN : Adecuación, mejora de las condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo las características tipológicas del edificio.

