


EDIFICACIONES CATALOGADAS



SITUACIÓN :

C/Obispo Marquina N°5 esquina C/de la Mina

SECTOR Y ORDENANZA. AMBIENTE AL QUE PERTENECE :

Sector 1. Ambiente Histórico.

OBJETO DE CATÁLOGO :

Tipología de vivienda aislada con elementos de carácter popular vinculados originariamente a entorno rural.

PAPEL EN LA TRAMA URBANA :

Conforma parte del entorno inmediato a la Basílica.

REGIMEN DE PROPIEDAD :

Privado. Herederos de D. Candido Ortega-Dña. Teresa Ortega Herrera y otros

ESTADO :

CERRAMIENTO	Color beige sobre paramentos enfoscado alternado en fachada posterior con piedra vista.
ZÓCALOS	Zócalo sin interés.
BALCONES	
CARPINTERÍA	Toda la carpintería de madera en puertas y ventanas. Emparrado en estado de deterioro.
ORNAMENTOS	Las molduras, cornisas y recercados de gran valor compositivo en fachada principal, respecto al conjunto.
CUBIERTA	Cubierta en buen estado.
ALTURA	Una planta.

GRADO DE PROTECCION ( ART. 45, Ley 4/1999 )

INTEGRAL : Protege la totalidad del inmueble catalogado.

TIPO DE INTERVENCIÓN (ART. 46, Ley 4/1999)

CONSERVACION: Realización de estrictas actuaciones de mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones de los titulares o poseedores de los bienes sobre las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones, así como las reparaciones y reposiciones de las instalaciones.

