


EDIFICACIONES CATALOGADAS



SITUACIÓN :

Plaza Nuestra Señora del Pino N°9 esquina
C/Callejón de la Torre nº1

SECTOR Y ORDENANZA. AMBIENTE AL QUE PERTENECE :

Sector 1. Ambiente Histórico.

OBJETO DE CATÁLOGO :

Arquitectura residencial integrada en el conjunto histórico.

PAPEL EN LA TRAMA URBANA :

Conforma parte del entorno inmediato a la Basílica.

REGIMEN DE PROPIEDAD :

Privado. D. Vicente Suárez Grimón
La Caja de Canarias.

ESTADO :

| | |
|-------------|--|
| CERRAMIENTO | Color dominante blanco sobre paramentos enfoscados. |
| ZÓCALOS | Zócalo de protección en piedra natural. |
| BALCONES | Balcón con balaustres de forja y huecos con pretil de forja. |
| CARPINTERÍA | Toda la carpintería de madera en puertas y ventanas. |
| ORNAMENTOS | Molduras, cornisa y recercados en piedra natural con valor compositivo respecto al conjunto. |
| CUBIERTA | Cubierta en buen estado. |
| ALTURA | Dos plantas. |

GRADO DE PROTECCION (ART. 45, Ley 4/1999)

AMBIENTAL : Protege el conjunto del ambiente urbano y la tipología de los inmuebles.

TIPO DE INTERVENCIÓN (ART. 46, Ley 4/1999)

REHABILITACIÓN : Adecuación, mejora de las condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo las características tipológicas del edificio.

FOTOGRAFIAS :

