


EDIFICACIONES CATALOGADAS



SITUACIÓN :

C/Real de la Plaza esquina C/del Cementerio Nº2

SECTOR Y ORDENANZA. AMBIENTE AL QUE PERTENECE :

Sector 1. Ambiente Histórico. Ambiente de acceso.

OBJETO DE CATÁLOGO :

Arquitectura residencial con elementos característicos de la Villa y decoración con cantería en fachada integrada en su conjunto histórico. (Antiguo "Hotel Pino").

PAPEL EN LA TRAMA URBANA :

Testimonio del crecimiento urbano de la villa hacia la carretera de Arucas.

REGIMEN DE PROPIEDAD :

Privado. Dña. Elsa y Dña. Dolores Quintana Yanez.

ESTADO :

CERRAMIENTO	Color dominante del blanco sobre paramentos enfoscados.
ZÓCALOS	Zócalo de protección en piedra natural.
BALCONES	Balcones con balaustres de madera, en buen estado.
CARPINTERÍA	Toda la carpintería de madera en puertas y ventanas.
ORNAMENTOS	Molduras, recercados y cornisas en cantería de piedra natural con valor compositivo respecto al conjunto.
CUBIERTA	Cubierta inclinada de teja curva, en buen estado.
ALTURA	Dos plantas.

GRADO DE PROTECCION (ART. 45, Ley 4/1999)

AMBIENTAL : Protege el conjunto del ambiente urbano y la tipología de los inmuebles.

TIPO DE INTERVENCIÓN (ART. 46, Ley 4/1999)

REHABILITACIÓN : Adecuación, mejora de las condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo las características tipológicas del edificio.

